

OFFERTA/PREVENTIVO N°: 22009		Pag. 1 di 6		
		Ancona, li 14/01/2022		
<p>Spett.le</p> <p>M&P Mobilità & Parcheggi Spa Via Senigallia 18 ANCONA</p>		<p>Ringraziando ci preghiamo sottoporvi offerta di quanto richiestoci, alle condizioni sotto riportate</p> <p style="text-align: center;">  VPR IMPIANTI SRL Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA Tel. 336.419484 - 337.916867 e-mail: info@vprimpianti.it Partita IVA 01441000427 Codice Destinatario: M5UXCRI </p>		
Termini di consegna (salvo imprevisti): 30 gg da vs. ordine				
Condizioni di pagamento : 60 gg dffm				
Validità della presente : giorni 30 (novanta) da oggi.				
Per accettazione (Timbro e firma) : _____		Data: _____		
Pos	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED EVENTUALI CONDIZIONI	QUANTITA'	PREZZO	
			Unitario	Totale
	<p>RIPRISTINO IMPIANTI SALA CONTROLLO MOLE VANVITELLIANA – ANCONA</p> <p>A seguito delle infiltrazioni di acqua che hanno interessato la sala controllo della Mole Vanvitelliana, vi rimettiamo nostra offerta per lo smontaggio, il controllo ed il ripristino, come da VS. richiesta, di tutte le apparecchiature installate in corrispondenza della parete danneggiata.</p> <p><u>CONTROLLI FUNZIONAMENTO APPARATI</u> Verifica del funzionamento delle seguenti centrali / apparati:</p> <p><u>Centrale di Rilevazione fumi Siemens (Mole – Museo Omero)</u> Prove di funzionamento della centrale Siemens per verificare la possibilità del suo ripristino. Comprensivo intervento del centro assistenza Siemens (tecnico Luca Ramazzotti). La centrale risulta danneggiata e non ripristinabile in quanto fuori produzione; non sono disponibili parti di ricambio.</p>			

Pos	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED EVENTUALI CONDIZIONI	QUANTITA'	PREZZO	
			Unitario	Totale



Centrale Rilevazione Fumi INIM

La centrale risulta funzionante ed in buone condizioni. Verrà fatta una manutenzione ordinaria (pulizia interna, serraggi) quando verrà riposizionata e comunque prima della ri-messa in servizio.



Pos	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED EVENTUALI CONDIZIONI	QUANTITA'	PREZZO	
			Unitario	Totale
	<p><u>Centrali antintrusione</u> Le centrali risultano funzionanti ed in buone condizioni. Verrà fatta una manutenzione ordinaria (pulizia interna, serraggi) quando verranno riposizionate e comunque prima della ri-messa in servizio. <i>L'impianto antintrusione presenta delle anomalie di funzionamento ma non imputabili alle centrali ma alle linee di segnale in campo danneggiate.</i></p>  <p><u>Centrale EVAC ITC</u> Eseguite le prove di funzionamento sul sistema EVAC della ITC. Il modulo "unità switch" va in avaria dopo un po' che è in funzione. Si presume il danneggiamento del componente a seguito di infiltrazioni di acqua. Se ne consiglia la sostituzione per garantire il corretto funzionamento.</p> 			

Pos	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED EVENTUALI CONDIZIONI	QUANTITA'	PREZZO	
			Unitario	Totale
	<p><u>Armadio rack TVCC</u> Da controllo eseguito non sembra che l'armadio sia stato interessato da "infiltrazioni" di acqua. Ci sono apparati di registrazione DVR che segnalano mal funzionamenti ma sono dovuti ad hard disk saturi o superamento delle ore di funzionamento delle macchine.</p> 			
	<p><u>Armadio apparati Beghelli</u> Gli apparati installati all'interno del quadro sono stati dismessi già da tempo pertanto si procederà allo smantellamento senza verificarne il danneggiamento.</p> 			
	<p><u>Importo intervento per verifiche di funzionamento €</u></p>			<p><u>1.740,00</u></p>

Pos	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED EVENTUALI CONDIZIONI	QUANTITA'	PREZZO	
			Unitario	Totale
	<p>(2 gg x 3 tecnici x 8 h) + intervento tecnico Siemens</p> <p>SPOSTAMENTO APPARATI Spostamento di tutti gli apparati di cui sopra dalla parte opposta della stanza per consentire il ripristino del muro danneggiato. Le centrali verranno installate su nuova struttura realizzata con telaio in acciaio per non andare ad intaccare le pareti REI perimetrali. Comprensivo della realizzazione delle canalizzazioni di raccordo sotto il pavimento, del prolungamento di tutte le linee di alimentazione e di segnale. Spostamento del rack TVCC e collegamenti fibra / trasmissione dati comprensivo del prolungamento delle fibre ottiche e delle relative riattestazioni. Scollegamento e smontaggio delle plafoniere a soffitto e delle relative condutture per consentire il ripristino anche della parte di soffitto ammalorato. Rimontaggio al termine delle lavorazioni.</p>			
				

Pos	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED EVENTUALI CONDIZIONI	QUANTITA'	PREZZO	
			Unitario	Totale
	<p><u>Importo intervento per spostamento apparati €</u></p> <p>RIPRISTINO APPARATI <u>Centrale rilevazione fumi</u> Fornitura e posa in opera, in sostituzione della esistente danneggiata, di nuova centrale di rilevazione fumi a 4 loop tipo Siemens FC726-ZA compatibile con quella da dismettere. Completa di scheda Algogrex, delle espansioni, della scheda di rete e delle batterie. Realizzazione di tutti i collegamenti di alimentazione e di segnale. Acquisizione di tutta la componentistica in campo, programmazione e prove di funzionamento il tutto per dare il lavoro completo e funzionante. Nel prezzo risulta compreso anche intervento del tecnico della SIEMENS per attivazione e messa in servizio.</p> <p><u>Importo sostituzione centrale rilevazione fumi €</u></p> <p><u>Sistema EVAC</u> Fornitura e posa in opera, in sostituzione dell'esistente danneggiato, di nuova unità switch sul sistema EVAC della ITC. Comprensivo del collegamento, programmazione e delle prove di funzionamento.</p> <p><u>Importo ripristino EVAC €</u></p> <p><u>Importo totale intervento €</u></p> <p>Tutti i prezzi esposti si intendono al netto di IVA e risultano comprensivi degli oneri della sicurezza.</p> <p>Al termine dei lavori verrà rilasciata la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte secondo DM 22/01/08 n° 37</p>			<p><u>7.320,00</u></p> <p><u>9.810,00</u></p> <p><u>1.040,00</u></p> <p><u>19.910,00</u></p>
<p>Preventivo approvato con sconto 6% = 18.715,40 euro Per i lavori a misura lo sconto sarà applicato sul prezzo di preventivo</p>			<p>IM&P MOBILITA & PARCHEGGI Società Unipersonale Via Mariani, 76 - 60125 Ancona Tel. 071.2802765 Reg. IVA 02150990428</p> <p><i>[Firma]</i></p>	